

K89M 機械鍵盤選用性韌體升級說明

此韌體為“選用性”更新，請詳閱說明，視個人需求安裝，
更新後原使用者設定值均會被清除重新設定。

韌體版次: V1.29


韌體說明及注意事項:

K89M 原出廠設定為 Fn 在左側，Win 鍵在右側，目的是為了單獨使用左鍵盤時，藉由 Fn 鍵提供更佳的使用體驗及便利，但我們了解到有些使用者因為操作習慣，希望 Win 鍵會是在左側，而非於右側。為此我們的工程團隊推出 FN 跟 Win 鍵互換位置的韌體更新，讓您在使用鍵盤時能符合你的操作性，更佳得心應手。

- 提醒: 1. 提醒韌體更新後，電腦軟體畫面下，Fn 與 Win 還是會在原本的位置設定,但鍵盤功能會隨之對應改變。
2. 體更新後，記得手動把 FN 跟 Win 鍵帽互相交換。
 - 3 使用者後續仍然可再下載原出廠預設韌體，更新還原回出廠設定值。

韌體更新後功能:


更新完後，Win 鍵會在左側，Fn 鍵會在右側。



韌體更新步驟:

1. 請將鍵盤與電腦連接
2. 執行所下載的韌體更新程式，點選 Start 鍵進行更新

注意: 請勿於更新時拔除 USB 纜線，關閉或重新啟動您的電腦



3. 升級完成

