

K89M 機械鍵盤韌體及軟體升級說明

第一次使用鍵盤前，建議請進行韌體更新



更新內容:

- 韌體版次: V1.50
- 修正 M1-M10 單點發光錯亂問題
- 修正 M1 軟體路徑功能設定問題，軟體必須配合更新到 V1.02n

更新步驟:

1. 請插入鍵盤於電腦 USB 埠
2. 執行韌體升級程式，點選 Start 鍵進行更新

注意: 請勿於更新時拔除 USB 纜線，關閉或重新啟動您的電腦



3. 升級完成

