


黑标识别的开启方法

一. 黑标是什么？请见图 1



二. 黑标识别的开启方法:

1. 按住“走纸”键（不要松手），打开“电源”。（图 4）



2. 打印机发出三组提示音：“嘀、嘀嘀、嘀嘀嘀”（松手），打印机进入自检打印模式。

（*提示音：第 1 组响一声“嘀”、第 2 组响两声“嘀嘀”、第 3 组响三声“嘀嘀嘀”）

3. 自检打印模式的打印内容：（见图 5）



图3

4. 打印机第一次打印到：“Paper 76mm YES”（76mm 纸张），按一下“走纸”键（YES）。
（注：“走纸”键代表：“YES”、“联机”键代表：“NO”）。
5. 打印机第二次打印：“BM Mode NO”（黑标关闭），按一下“联机”键（NO）。
6. 打印机第三次打印：“BM Mode YES”（黑标开启），按一下“走纸”键（YES）。
7. 打印机第四次打印：“Cutter Mode NO”（切刀关闭），按一下“走纸”键（YES）。
8. 重启“电源”（关闭，再开启“电源”）。