


T58X 热敏票据打印机

使用手册



T58X 热敏打印机是一种新型的微型打印机。它的特点是体积小、打印速度快、噪声低、打印质量高，并且操作简单，无需色带，可免除许多日常维护的烦恼。

T58X 热敏打印机应用广泛，尤其适合各类超级商场、连锁店 **POS** 票据打印，也可应用于餐饮、娱乐、自助查询、排队取号等票据打印。

安全防范

这一部份介绍有关确保本产品的安全和有效使用的重要信息。请仔细阅读此部份并将其保存在便于拿到的地方。

警告：

- 如果发生冒烟、异常气味或者不正常的噪音时，请立即关闭机器。继续使用可能会引起火灾。应该立即拔掉插头，并与销售商或服务中心取得联系询问处理方法。
- 请勿试图自行维修本机。不正确的维修是很有危险的。
- 请勿自行拆卸或校正。不正确的动作会对本机造成伤害或火灾。
- 请使用符合规格的电源。连接不符合规格的电源可能会导致本机损坏或火灾。
- 防止任何异物落入机内，以免引起火灾。
- 如果有水或其他液体流入机内，请立即拔掉电源，并且与销售商或服务中心取得联系询问处理方法。继续使用可能会损坏本机或火灾。

注意：

- 确认将本机安放在一个坚固、稳定的水平面上。机器如果落下则可能会破裂或损坏。
- 请勿在潮湿或灰尘较多的地方使用本机。过度的潮湿和过量的灰尘可能使得机器损坏或发生火灾。
- 请勿在机器上放置任何重物。不要站在机器上或靠在机器上，这些作法可能会使装置摔落或毁坏，或可能导致破损和伤害。
- 请勿在关闭打印机盖的状态下拉出纸卷。否则有可能出现故障。
- 为安全起见，长时间不使用本产品时，请拔掉电源线。请确认已经拔掉电源线以及所有的配线后，才可移动本产品。
- 请勿在本产品的内部及周围使用可燃性气体的喷雾器。否则残留的气体可能造成火灾。

注意标签

注意：

使用中或使用后热敏打印头高温，请勿触碰避免烫伤。应待冷却之后再行进行清洁热敏打印头。

注意：

请注意手动裁纸刀的刀刃。

本手册的目地

本手册主要提供有关本产品的操作信息，以便客户正确和安全使用本产品。


下载驱动程序、应用程序以及操作说明

本产品无附带驱动程序、应用程序以及各种操作说明，请在官网下载使用。

T58X 热敏票据打印驱动安装和设置

一、安装打印驱动程序


a) 双击运行安装程序




文件说明：PrinterSetup 打印机驱动安装
Vx.xCN Beta 驱动程序版本

b) 安装向导


i. 按向导提示安装打印机驱动



图一 启动安装程序




图二：选择打印机型号





图三：选择打印机接口

说明：打印机的接口可能过打印机自检或产品底标上的“接口”了解




图四：开始安装驱动




图五：在安装过程中会提示硬件安装的确认信息，点击仍然继续

说明：如果点击“停止安装”，打印机将无法正常工作，上图为 WINDOWS7 下的安全提示，下图为 WINDOWS XP 下安全提示




图六：点击允许程序的所有操作，点确定

说明：如果不点击“允许程序的所有操作”，则安装会继续，但可能无法正常工作



图七：如果安装 USB 接口打印机，安装过程中会提示重启打印机的提示



图八：安装完成

二、设置 IE 打印页面

使用浏览器打印小票需要设置以下地方：



图一：选择文件菜单下的“页面设置”



图二：页面设置窗口

- 说明：1、把页面设置中的左、右、上、下边距全部改为“0”
2、把页眉、页脚全部改为“-空-”
3、主要解决打印出来的页面留空白行太多的问题，结果见下图：



打印机自检信息打印

打印机装纸完成，并准备通电开机之前，先按住打印机上的“走纸”键不放，然后打开打印机通电开关，放开“走纸”按键即完成打印机自检信息的打印。

清洁热敏打印头

建议定期清洁热敏打印头（通常大约每三个月一次），从而保证收据的打印质量。

注意：

在打印后，热敏打印头会非常热，不要接触。应待冷却之后再进行清洁。碰触时应非常小心。不得因手指或其他硬物碰触造成热敏打印头损伤。

关闭打印机，打开打印机盖，使用沾有稀释酒精（酒精或异丙醇）的棉棒清洁热敏打印头热敏部件。

故障排除

控制面板的电源指示灯没有灯亮

- 检查电源线的接续情况和电源插座
- 检查电源适配器有无电压输出
- 检查电源输出插头与打印机连接是否良好
- 检查打印机的电源开关是否打开

在没有打印的情况下状态指示灯点亮

原因如下：

- 尚未装上纸卷
- 纸卷已用完
- 打印机盖没有正确关上

打印不清晰

- 检查打印机头片是否太脏，请清洁热敏打印机（请参阅“热敏打印头的清洁方法”）。
- 检查打印纸是否受潮，请更换打印纸。

打印机不打印

检查打印机与PC机之间的接口线连接是否良好

取出卡住的纸张

注意：


在打印后热敏打印头非常热，不得碰触。

- 1、关闭打印机，再打开打印机盖
- 2、取出卡住的纸张，重新装好纸卷，然后关上盖子。

AC 适配器的使用注意事项

开箱与准备

确认包装内含有电源适配器。如果电源适配器损坏或不完整，请与经销商联系以获得协助。



使用注意事项

- 必须从标准的电源插座上直接获取电源。
- 旋转电源适配器时，应当使用标签的一面朝下。
- 不要在产生电压波动或电噪声的设备附近连接电源插座。尤其应远离使用大型电机的设备。
- 必须先连接直流电缆，然后再将电源线的插头连接壁式插座。
- 断开电源时，必须先从壁式插座上拔掉电源线插头，然后再断开直流电缆。
- 断开直流电缆时，应当握紧其接口部位。不要在拉动电缆本身。
- 清洁电源适配器时，应当使用干布或略微潮湿（用力拧干）的布。切勿在电源适配器与壁式插座连接时进行清洁。
- 不要用稀释剂、汽油或酒精来清洁电源适配器。
- 切勿通过拉伸电缆的方法来使其达到连接所需的长度。
- 切勿使电源适配器悬挂在电源线和直流电缆上。
- 不要使金属部件（比如夹子）接触到直流电缆。

T58X 规格

主要技术规格	
打印方式	行式热敏
打印速度	70mm/sec.
打印纸宽	57.5 ±0.5mm
纸张处理方式	手撕
缺纸探测	光电
打印纸	
纸卷型号	热敏纸: TF50KS-E 或 AF50KS-E
纸卷规格	纸宽: 57.5 ±0.5mm 外径最大: ϕ 80mm
	内径最小: ϕ 10mm 纸厚: 53~60 克/米 ²
打印字符	
ANK 字符集	12×24 英文, 1.5 (宽) ×3.00 (高), 32 个字符/行
GB2312-汉字库	24×24 中文, 3.00 (宽) ×3.00 (高), 16 个字符/行
接口方式	
通讯接口	并行接口 (IEEE1284), 串行接口 (RS-232), USB 口
钱箱接口	DC8.3V, 1A, 6 线 RJ11 插座
电源与环境	
电源	DC12V, 2A
工作温度	5~40℃
工作相对湿度	10~80%
储藏温度	-20~60℃
储藏相对湿度	10~90%
外型尺寸及重量	
外型尺寸	(长) 204mm × (宽) 116mm × (高) 137mm
重量	大约 1kg (纸卷除外)